

**largo recorrido**  
Donostia-San Sebastián

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible	■	■				
Funcional			■			
Inaccesible			■	■	■	■

Las terminales de autobús para servicios de largo recorrido muestran significativas carencias en materia de accesibilidad, confort y ergonomía.

**largo recorrido**  
Bilbao

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible	■					
Funcional	■	■	■	■	■	
Inaccesible			■			■

Comparativamente, la estación de Bilbao muestra un nivel más satisfactorio que las de Donostia-SS y Vitoria-Gasteiz, cuya situación queda supeditada a los nuevos proyectos de estación intermodal.

**largo recorrido**  
Vitoria-Gasteiz

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible						
Funcional	■	■	■		■	
Inaccesible	■	■	■	■		■

Los vehículos que prestan servicios de largo recorrido se caracterizan por su inaccesibilidad al no estar adaptados para el uso por parte de las PMR.

Salvo en la terminal de Bilbao se constatan notables carencias de accesibilidad comunicacional en el resto de estaciones de la CAPV.