

urbanos
Donostia-San Sebastián

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible			■			
Funcional	■	■			■	■
Inaccesible	■			■		

El acceso a las paradas supone una de las principales barreras para el uso normalizado del transporte público por carretera.

Los modelos de marquesina urbana de las capitales vascas muestran una adecuada funcionalidad de uso por parte de la PMR.

urbanos
Bilbao

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible			■		■	■
Funcional	■	■		■		
Inaccesible	■					

Se constata la progresiva mejora de la relación acera-vehículo que garantiza el embarque-desembarque de la PMR.

Los vehículos de las flotas urbanas son de piso bajo y plenamente accesibles (con rampa de acceso).

urbanos
Vitoria-Gasteiz

	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible			■			
Funcional	■	■				■
Inaccesible	■			■	■	

Se constatan lagunas en la comunicación para las personas con discapacidad visual, tanto en paradas como en vehículos. Especialmente en Donostia-SS y Vitoria-Gasteiz.