

metro	ACCESIBILIDAD FÍSICA			ACCESIBILIDAD COMUNICACIONAL		
	Exterior	Equipamiento	Vehículo	Exterior	Equipamiento	Vehículo
Accesible						
Funcional						
Inaccesible						

Disparidad en el grado de accesibilidad de los entornos peatonales de las estaciones de metro.

Las carencias principales se constatan en los aspectos ligados con la accesibilidad comunicacional.

Carencia de señalización táctil en los itinerarios peatonales de acceso y en el interior de las estaciones.

Las UT están debidamente acondicionadas para garantizar la plena accesibilidad.